

ELENCO LAVORI ANTAGO 90

2024/23 ELETTRONICA

Nuova stazione vento ed AIS
Sostituzione di alcuni display
Nuova bussola magnetica Autonomic GMDSS
Nuova bussola portatile Zenith 3' Riviera

ELECTRONICS

New wind station and AIS
Replacement of some displays
New Autonomic GMDSS Magnetic Compass
New Zenith 3' Riviera Portable Compass

2022/21 OPERA VIVA ED ELEMENTI IMMERSI

Carena a zero con asportazione vecchi strati di antivegetativa ed applicazione ciclo ex-novo;
Controllo ed equilibratura eliche; smontaggio e controllo a banco assi porta elica
Controllo supporti e sostituzione boccole

Revisione passascafo con sostituzione parti usurate
Revisione e controllo pale timoni e flaps

UNDERWATER HULL AND ELEMENTS

Hull fairing, with removal of old antifouling layers and application of a new cycle;
Propellers checked and balanced; disassembly and bench check of propeller shafts;
Supports checked and bushings replaced;
Hull through-hull fittings overhauled with replacement of worn parts;
Rudder blades and flaps overhauled and checked.

OPERA MORTA E SOVRASTRUTTURE

Rimozione vecchio strato finitura scafo e sovrastrutture
Applicazione ciclo di finitura e verniciatura ex-novo
Sostituzione capo di banda falchetta in mogano

TOPSIDES AND SUPERSTRUCTURES

Removal of old finish layer on hull and superstructures;
Application of new finishing and painting cycle;
Replacement of mahogany gunwale cap rail.

PONTE PRINCIPALE (ESTERNI)

Rimozione integrale teak, controllo e sigillatura ponte
Applicazione teak ex-novo
Sostituzione boccaporti
Sostituzione teak pedana di poppa

MAIN DECK (EXTERIOR)

Complete removal of teak, deck check, and sealing;
Application of new teak;
Replacement of hatch covers;
Replacement of teak stern platform;

Lucidatura accessori di coperta in acciaio
Montaggio vasca in acciaio sotto verricello
Controllo e rinforzo bitte e passacavi
Sostituzione luci di cortesia e segnapassi
Illuminazione pozzetto
Arredo pozzetto con componenti free-standing
Panca in teak massello estrema prua

PONTE FLY

Revisionati, rifiniti e verniciati arredi
Cuscineria e tendalini ex-novo
Illuminazione ex novo
Roll-bar rifinito e verniciato
Controplancia rifinita e verniciata
Controllo e sostituzione antenne obsolete
Montaggio search-light
Revisionata gru alaggio tender

LOCALE TECNICO POPPIERO

Piano paioli
Revisionato gruppo elettrogeno sx nave
revisionato
Revisione motori frigo
Revisione gruppo aria condizionata
Revisionate pompe impianti
Controllo e revisione impianto timoneria
Controllo e revisione quadretti elettrici
Installato impianto fisso antincendio
Sostituite ex-novo lavatrice ed asciugatrice
Revisionato meccanismo apertura/chiusura porta di poppa

Polishing of deck accessories in steel;
Installation of steel basin under windlass;
Mooring cleats and fairleads checked and reinforced;
Replacement of courtesy and step lights;
Cockpit lighting;
Free-standing furniture for the cockpit;
Solid teak bench at the extreme bow.

FLYBRIDGE

Furniture overhauled, refinished, and painted;
New upholstery and canopies;
New lighting;
Roll-bar finished and painted;
Control station finished and painted;
Obsolete antennas checked and replaced;
Installation of searchlight;
Tender davit overhauled.

AFT TECHNICAL ROOM

Deck plates;
Left generator overhauled;
Right generator replaced with a used and already overhauled unit;
Refrigeration engines overhauled;
Air conditioning unit overhauled ;
Pumps overhauled;
Steering system checked and overhauled;
Electrical panels checked and overhauled;
Fixed fire-fighting system installed;
New washing machine and dryer;
Aft door opening/closing mechanism overhauled;

Revisionata e riparata passerella

LOCALE MOTORI

Revisione integrale motori

Testate sostituite, pulizia scambiatori

Sostituzione manette fly

novò

Controllo e revisione di tutte le prese a mare

Sostituzione di tutti i gruppi batterie

Sostituzione caricabatterie

Revisione quadro elettrico principale

Revisione pompe sentina e/o antincendio

Sostituzione boiler

Sostituzione pompa autoclave

Revisione impianto fisso antincendio

PONTE INFERIORE (INTERNI)

doccia

Cabina armatore finiture in tessuto e pelle, struttura letto e tendaggi

Rivestimento cabina armadio

Bagno ospiti sostituito piano paioli e specchi

Cabine ospiti finiture in tessuto e pelle, struttura letti e tendaggi

Bagno vip sostituito piano paioli, rivestimento box doccia e specchi

Cabina VIP finiture in tessuto e pelle, struttura letto e tendaggi

Moquette nuova in tutte le cabine

Impianto TV ed Hi-Fi in tutte le cabine

Locale equipaggio completamente ristrutturato sia bagni che cabine

PONTE PRINCIPALE (INTERNI)

Revisionate e controllate porta salone e porte accesso laterale

Gangway overhauled and repaired.

ENGINE ROOM

Complete engine overhaul;

Replacement of heads; cleaning of exchangers;

Replacement of throttles on flybridge;

Engine exhausts checked and overhauled, with new insulation;

All sea intakes checked and overhauled;

All battery groups replaced;

Battery charger replaced;

Main electrical panel overhauled;

Bilge and/or fire pumps overhauled;

Boiler replaced;

Autoclave pump replaced;

Fixed fire-fighting system overhauled.

LOWER DECK (INTERIOR)

replaced;

curtains;

Walk-in closet covering;

Guest bathroom: deck plates and mirrors replaced;

curtains;

replaced;

VIP cabin: fabric and leather finishes, bed structure, and curtains;

New carpet in all cabins;

TV and Hi-Fi system in all cabins;

Crew quarters completely renovated, both bathrooms and cabins.

MAIN DECK (INTERIOR)

Salon door and side access doors checked and overhauled;

Sostituito divano e realizzato mobile bar a sx salone
Rigenerato mobile dx salone
Rigenerata zona dinette
Ristrutturata cabina baby sitter completa di bagno
Impianto TV ed Hi-Fi
Revisionati, ripuliti e/o riverniciati mobili cucina
Revisionati frigoriferi e congelatori
Realizzato mobile cambusa discesa equipaggio
Sostituiti cappa, piano cottura, forno e lavastoviglie

PLANCIA COMANDI

Controllo strumentazione
Integrazione strumenti
Sostituito fan coil
Sigillatura e serigrafia finestre
Rivestimenti

Sofa replaced and bar cabinet installed on the left side of the salon;
Right-side salon cabinet refurbished;
Dinette area refurbished;
Babysitter cabin, equipped with bathroom, renovated;
TV and Hi-Fi system;
Kitchen furniture checked, cleaned, and/or repainted;
Refrigerators and freezers checked;
Pantry furniture created in the crew stairwell;
Range hood, hob, oven, and dishwasher replaced.

COMMAND DECK

Instrumentation checked;
Instrument integration;
Fan coil replaced;
Windows sealed and screen-printed;
Coverings.