

S/Y SWAN 56

(refit 2008/23)

ITA ENG

SCAFO / HULL

2020: ritocchi e lucidatura scafo / hull some service and hull polishing
2020: 6 nuovi osteriggi Gojot / 6 new skylights Gojot
2020: nuove bitte ormeggio Nomen abbattibili/new foldable Nomen mooring bollards
2018: verifica prese a mare/ sea cocks check
2015: sostituzione vetri e osteriggi /replacement of glass and skylights

COPERTA / DECK

2020: nuovo ponte e tuga in teak 12 mm/new 12mm teak deck and deckhouse
2020: ritocchi e verniciatura/lucidatura tuga e torrette timoneria/painting/polishing of deckhouse and wheelhouse turrets
2020: lucidatura componenti metallici tuga/polishing deckhouse metal components
2018: nuovo vetro osteriggio anteriore/new front skylight glass
2014: revisione pistone idraulico paterazzo/Backstay hydraulic piston overhaul
2008: installazione salpa ancora/installation of anchor windlass

MOTORE E SALA MACCHINE /ENGINE AND ENGINE ROOM

2023: tagliando annuale del motore/annual engine service
2019: pulizia scambiatore motore/engine exchanger cleaning
2019: sostituzione tubo aspirazione acqua motore/replacement of engine water intake hose
2019: sostituzione raccordo bronzo acqua motore/replacement of bronze engine water fitting
2019: nuova turbina motore /new engine turbine
2018: sostituzione contagiri/tachometer replacement
2018: ispezione e pulizia serbatoio gasolio/inspection and cleaning of diesel tank
2017: nuova pompa acqua salata motore/new engine salt water pump/
2016: sostituzione pompa wc prua /bow toilet pump replacement
2016: sostituzione indicatori livello carburante/replacement of fuel level indicators
2016: pulizia serbatoio gasolio/cleaning diesel tank
2014: sostituzione iniettori motore /replacement of engine injectors
2014: sostituzione paraolio anteriore motore/front engine oil seal replacement
2011: sostituzione cuscinetti asse timone/replacement of rudder shaft bearings
2008: nuova elica gori con overdrive/new gori propeller with overdrive

IMPIANTO ELETTRICO ED ELETTRONICA/ELECTRICAL AND ELECTRONICS SYSTEM

2023: alternatore 12v revisionato/12v alternator overhauled
2023: nuovo dissalatore Newport 70 lt/h sicuro?
2023: impianto antincendio sostituito/ fire prevention system replaced
2022: alternatore 24v sostituito/24v alternator replaced
2020: luci di navigazione sostituite/navigation lights replaced
2019: sostituzione banco batterie AGM 24V 2 da 320 Ah/replacement of AGM 24V 2 320 Ah battery banks
2019: revisione e sostituzione filtro dissalatore/review and replacement of watermaker filter
2018: installazione VHF Icom con AIS/ VHF Icom installation with AIS
2018: nuovo carica batterie 24v/new 24v battery charger
2018: nuovo radar Garmin /new Garmin radar
2018: nuovo plotter / gps Garmin-new Garmin plotter/gps
2018: nuovo autopilota Garmin/new Garmin autopilot
2018: installazione filtro aspirazione pompa sentina/installation of bilge pump suction filter
2017: sostituzione batterie 12v/12v battery replacement

2017: installazione depth sounder poppa/stern depth sounder installation
2015: alternatore 24 v rimontato originale /Original reassembled 24V alternator
2015: sostituzione regolatore tensione alternatore/alternator voltage regulator replacement
2015: installazione ripartitore caricabatterie/battery charger distributor installation
2015: sostituzione antenna VHF e cavo/VHF antenna and cable replacement
2015: installazione comando a pulsante salpancore/anchor windlass push button control installation
2015: Sostituzione GPS plotter esterno/External GPS plotter replacement
2015: Sostituzione antenna GPS carteggio/Replacing GPS antenna correspondence/
2010: sostituzione batteria 12v/12v battery replacement
2008: sostituzione alternatore 24v/
24v alternator replacement

IMPIANTO IDRAULICI/PLUMBING SYSTEM

2018: revisionato motore pompa serbatoio acque nere
2018: sostituzione autoclave
2015: sostituzione pompe dissalatore
2013: sostituzione pompa acqua riscaldamento
2010: sostituzione manometri centralina idraulica

VELE E RIGGING

2020: sartie + diagonali
2020: albero, boma, crocette riverniciati awl grip
2020: albero, boma, crocette verificati ad ultrasuoni
2019: revisione e sostituzioni pistoni strallo di poppa
2017: manutenzione winch 3 velocità
2017: manutenzione stopper
2017: sostituzione drizza randa
2016: revisione pompa idraulica 4 vie
2016: sostituzione fruste strallo poppa
2015: ispezione ultrasuoni sartie in tondino
2014: sostituzione strallo poppa tessile in tondino
2014: installazione motore elettrico winch drizza randa
2010: sostituzione bracci spi
2010: sostituzione drizze
2010: sostituzione sartie diagonali in tondino
2008: installazione girafiocco Furlex
2008: installazione strallo poppa in tessile
2008: installazione pistoni strallo di poppa

INTERNI

2023: valvole e tubazioni nuove wc Sealand
2022: wc sealand revisionati
2021: ritocchi verniciatura interni
2021: illuminazione led su plafoniere cucina e bagni
2017: manutenzione cucina e alimentazione gas
2017: verniciatura finestrini e bordi dinette
2017: caricamento gas frigoriferi
2017: sostituzione pompa svuotamento doccia
2017: sostituzione sensori livello acqua dolce
2016: sostituzione pompa wc prua
2016: sostituzione guarnizione wc prua

2016: verniciatura scala e tambucci

VARIE

2020: catena ancora 75 mt

2020: passerella in carbonio

2018: nuovo sensore temperatura frigo

2017: sostituzione ancora

2017: sostituzione cuscinetti e paracqua + manutenzione salpancora

2017: maglia falsa catena sostituita